

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 538 /BVĐK-HCQT

Ninh Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2025

V/v mời cung cấp báo giá vật tư cải tạo sửa chữa
buồng tại khoa Lọc máu thận nhân tạo
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hiện đang có nhu cầu cải tạo sửa chữa
buồng tại khoa Lọc máu thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và
nhận báo giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ với nội dung cụ
thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Hoa Lư, tỉnh
Ninh Bình; Điện thoại: 02293.871.030.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- **Nhận bản giấy báo giá:** Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc
gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh,
phường Nam Thành, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại:
02293.871.030

- Nhận bản Scan màu qua email: phonghanhchinhbvdk@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thư mời
này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh
viện.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày phát
hành báo giá.

5. Thông tin liên hệ (nếu cần): Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

II. Nội dung mời báo giá

1. Danh mục thiết bị mời cải tạo sửa chữa

STT	Tên Thiết bị	ĐVT	Số Lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	Buồng 304 Cải tạo thành buồng rửa quả lọc và bảo quản riêng biệt:				
	+ Chống thấm nền nhà, lát lại gạch. Lắp đặt phòng bảo quản riêng biệt + Chống thấm: kích thước dài 7,42m * rộng 3,37m + Lát nền: kích thước dài 7,42m * rộng 3,37m - Gạch: 600*600 - Gạch ốp hông: (dài 7,42 * 2) * (rộng 3,37m * 2)	Phòng	01		
2	Tủ bảo quản quả lọc:				
	+ Số lượng: 02 chiếc - Kt: dài 1,7m * cao 1,6m * sâu 0,4m - Chất liệu: inox sus 304 + Số lượng: 02 chiếc - Kt: dài 1,05m * cao 1,6m * sâu 0,4m - Chất liệu: inox sus 304	Chiếc	02		
3	Phòng bảo quản quả lọc:				
	- kích thước: dài 3,6m * rộng 1,6m * cao 2,73m (bao gồm cả cửa ra vào) - Chất liệu: Nhôm Xingfa + kính an toàn 2 lớp 6.38mm - lắp điều hòa 12.000BTU (điều hòa 1 chiều)	Phòng	01		
4	Cải tạo phòng rửa quả lọc cũ:				
	- Cải tạo lại phòng - Phá bệ xi măng - Mở rộng cửa ra vào cao 2,66m* rộng 1,27m - lát lại nền bệ cũ	Phòng	01		
5	Mái tôn hành lang hướng Tây:				
	- lắp mới - kích thước: dài 5 m * rộng 3,38m	Mái	01		
6	Mở cửa buồng trực:				
	- Phá tường: rộng 1,4m * cao 2,7m - Cửa nhôm kính: cao 2,66m* rộng 1,27m	Cửa	01		

Ghi chú:

- Các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực có thể kiểm tra, khảo sát trước khi cung cấp báo giá (nếu cần); Trong báo giá ghi rõ; Thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá, các điều khoản thương mại và bảo hành; Báo giá có chữ ký của đại diện đơn vị và đóng dấu đầy đủ.

- Đề nghị các đơn vị cung cấp hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực (như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) kèm theo bản báo giá hoặc khi đến kiểm tra, khảo sát.


2. Địa điểm thực hiện sửa chữa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

3. Thời gian dự kiến hoàn thành dịch vụ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng CTXH(để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC *UV*
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tuyên